



В Ленинском районе затопленными оказались несколько улиц (фото)


03.06.2015



Как сообщает «АСТ-54», под водой оказались проезжая часть и тротуары улиц Котовского и Пархоменко. Пешеходы вынуждены снимать обувь, чтобы перейти дорогу.



В «Горводоканале» ситуацию комментировать оказались. «Я никаких комментариев давать не буду. Информации у нас нет», – заявил сотрудник МУПа в телефонном разговоре с корреспондентом НДН.инфо.



Предположительно, трубу прорвало из-за проводимых в настоящее время в левобережной части Новосибирска гидравлических испытаний.

Фото: «ACT-54»